

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „exefixer“ vom 6. April 2023, 15:51

Danke again für deine Recherchen!!! 😊

Das ist ja interessant, die Info zu Clover und "Inject Intel".

Habe deine erste config.plist, die du für Installationen und Updates verwendest genutzt, da sind ja keine DPs für Grafik vorhanden (Sonst hättest du ja nichts geändert, in der mir zuletzt zugeschickten config?). Leider wieder ohne Erfolg. Jedoch Grafikausgabe über DisplayPort und iGPU komplett erkannt und ausser natürlich die Grafikbeschleunigung.

Habe mal Hackintool laufen lassen und die Info angehängt.

Vielleicht hängt es auch mit dem Modell Macbook9,2 zusammen. Laut Hackintool hat das eine 1280x800 Auflösung.

Das interne Display hat laut Hackintool Vendor ID: 0x30AE und Product ID: 0x40A3 und Serial No.: 0x0000

Vielleicht auch der Vollständigkeit zu erwähnen:

Beim Boot wird kein grafisches Bootmenu angezeigt, sondern nur Punkte 1.-4. und kann ich dann per Pfeiltasten auswählen.

Kurz vor dem Bootmenu kommt noch die Meldung: Sehr Screenshot

P.S.: Zum Screenshot: Abgestaubt wird, nach erfolgreich erledigter Arbeit... :) Hahaha..