

# USB3 Ports funktionieren nicht -- Gigabyte GA-Z77x-UD3H

Beitrag von „NovoBW\_92“ vom 7. April 2023, 06:53

Sorry, dass ich mich jetzt erst melde.

[user232](#)

Habs mal einem EFI nach deinem Vorschlag versucht. Leider auch ohne Erfolg.

@KunfuMarek

Aktuell bin ich mit der DSDT Anleitung von apfelnico ein wenig überfordert, da ich nicht die wie beschriebene SSDT aus dem Board generiert bekomme. DSDT und diverse SSDT's zur CPU etc. ist alles vorhanden.

Aktueller Zwischenstand:

DSDT gepatched (Pjalm Patch fürs Board), config.plist aktualisiert, USB.kext's mal entfernt. BigSur bootet, gleiches Problem wie zuvor.

Auch die Möglichkeit den VIA VL-800 Controller unter HighSierra zu mappen ist nicht möglich, da dieser mit HighSierra ebenfalls nicht erkannt wird (egal ob mit USBInjectAll, XHCI-unsupported.kext...)