

Intel HD530 geht nicht (Monterey)

Beitrag von „griven“ vom 7. April 2023, 09:07

OLCP ist bei der HD530 komplett unnötig und bringt Dir genau nix das aber mal nur vorab gesagt...

Wichtig ist es die richtigen Device Properties für die iGPU mitzugeben und ich denke daran scheitert es aktuell bei Dir wobei wenn ich die EFI so ansehe nicht nur daran...

Die Olarilla EFI's sind leider nur bedingt zu gebrauchen denn die sind sehr generisch und passen nicht optimal zum System. In Deinem Fall fehlen die Device Properties für die Grafik komplett zudem sind ein Haufen Kext drin die kein Mensch wirklich braucht (kaum ein Mainbaord hat Ethernetports von Realtek, Intel und Atheros gleichzeitig verbaut zum Beispiel). Auch wenn es gerne so suggeriert wird bei den EFI Ordnern gibt es kein "One fit's all" hier ist immer, wirklich immer, eigener Hirnschmalz gefragt. Nachdem das nun alles mal gesagt wurde kommen wir zu der Frage wie wir die Kuh nun vom Eis kriegen und die Antwort ist mit Informationen...

Also schieß mal los welches Mainboard (Hersteller und Modell) ist verbaut, welche CPU usw. ohne diese Informationen kann man den EFI Ordner nicht wirklich an Dein System anpassen...