

Intel Server S2600CW - brauche Hilfe bei Opencore

Beitrag von „NickRandom“ vom 7. April 2023, 15:09

Moin,

leider bekomme ich alleine keine startfähige OC-Konfiguration zum Laufen. Anbei habe ich meinen nicht funktionierenden OC-EFI-Ordner und die auf dieser Maschine lauffähige Clover-EFI. Mit dieser Clover-Konfiguration konnte ich Monterey 12.6.1 installieren und auch auf 12.6.4 updaten. Das BIOS ist auf UEFI eingestellt, ein BIOS-Update habe ich noch nicht durchgeführt (habe dies auch nicht unbedingt vor). Momentan wird die GForce GT 730 nur mit 3 MB RAM angezeigt (eigentlich sollte sie 4 GB haben) - da ist auch noch Feintuning notwendig. Im Vordergrund steht aber zunächst die Portierung auf den Bootloader Opencore - da bräuchte ich mal jemanden, der mir den entscheidenden Tip geben kann. Wenn ich den Monterey-Installer oder auch die installierte MacOS-Platte mit der OC-Config starte, bleibt der Rechner nach der PCI-Konfiguration stehen bei einer Meldung mit apfs-Erkennung schlägt fehl oder so ähnlich. Bitte nachfragen, wenn noch weitere Infos benötigt werden.

Ich wünsche schöne Ostern und bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.