

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „griven“ vom 9. April 2023, 14:19

Bei der einen habe ich mich im Namen verhasen spielt aber keine Rolle...

Richtig ist natürlich AppleIntelFrambufferrCapri und nicht Azul der Azul ist für Haswell zuständig und nicht für Ivy...

Wenn keiner geladen wird ist es auch kein Wunder das die Anzeige was anzeigt denn hiermit haben wir dann macOS ohne Grafiktreiber hat aber auch einen Vorteil Du kannst Dich mal mit dem Hackintool bewaffnen und gucken was da wirklich so erkannt wird insbesondere unter Display und unter Patch framebuffer bzw. Patch Connectors...