

Thunderbolt und Devices insbesondere Docking-Station

Beitrag von „kaneske“ vom 11. April 2023, 10:59

Hier mal ein Update für die, die auch auf ähnliche Probleme stossen sollten.

Es funktioniert nun endlich, nach etlichem Suchen und [BIOS Einstellungen](#) tausenden Versuchen...

Es lag an der verwendeten Firmware.

Die Titan Ridge 1.0 und 2.0 egal in welcher Version haben alles gemacht, aber keine Docking Station.

Die Docking Station wird aber zusätzlich zur Funktionalität der restlichen Geräte erkannt und nutzbar wenn man die:

DESIGNARE-Z390-NVM33-Elias64Fr

Thunderbolt Firmware auf eine GC Titan Ridge 2.0 flashed.

Nach den einfachen [BIOS Einstellungen](#) wird die Karte mit GPIO (PIN 3+5) Brücke direkt erkannt und bindet die Geräte ein.

[kamelart](#) ... endlich sind wir durch!