

Hilfe bei HP EliteBook 840 G5

Beitrag von „griven“ vom 12. April 2023, 15:44

Ich meine schon wenn Du dan dem Punkt bist wo der Install in der Bootschleife hängt hier sollst Du dann den NVRAM Reset machen und anschließend mit der Installation von vorne anfangen der EFI Ordner bleibt dabei genauso wie er ist. Der NVRAM Reset dient dazu alle Informationen aus dem NVRAM zu entfernen die da unter anderem vom macOS Installer hingeschrieben wurden. Also davon ausgehend das Du aktuell in dem Status bist das im OpenCore Bootmenu der Eintrag "macOS Ventrua Installieren" oder so ähnlich auftaucht und vorausgewählt ist (zweite Phase der Installation) und beim Timeout oder nach bestätigen des Eintrags der Rechner in den Loop geht...