

Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 15. April 2023, 19:50

Nach vielen Stunden Trial und Error bin ich zum Thema LID am Ende und hoffe es gibt noch jemanden der beim Thema ACPI durchsteigt.

ich hatte heute kurz die Möglichkeit ein ähnliches Modell (Matebook X Pro 2018) diesbezüglich zu checken. Als Ergebnis konnte ich herausbekommen nur mit der LID funktioniert Sleep bei Klappe zu.

Leider reichte es nicht diese LID einzubinden, sowie einige Renames bzw. Patches vom anderen Rechner zu übernehmen. Vielleicht könntest Du [OSX-Einsteiger](#) bei Gelegenheit mal einen Blick auf obige LID werfen um dort Abhängigkeiten zu erkennen?

Die EFI des Modell 2018 könnte ich einstellen, falls es etwas bringt.

[Hecatomb](#) Du hattest vor einiger Zeit mal eine EFI erstellt, bei der der Laptop beim schließen der Bildschirm ausging und der Rechner in den Sleep geht.

Ich hatte versucht daraus die benötigten Teile für LID, in meine aktuelle EFI zu übernehmen. Schaffe es jedoch leider nicht, kannst Du mir verraten wie/wo/was ich dazu berücksichtigen muss?

Anbei die EFI mit funktionierendem LID / Sleep