

# Z390 I Aorus Pro Wifi (Monterey): Probleme mit DP / Freezes / Neustarts

Beitrag von „byebye123“ vom 18. April 2023, 10:33

Zunächst hast du 26 USB Ports definiert und es funktionieren nur 15, da solltest du noch mal abspecken.

*Habe ich in der angehängten EFI mal auf die welche eine Bezeichnung hatten reduziert.*

Bedenke wenn du USB2 und USB3 für einen Physikalischen Port definierst, sind das 2 !

Du kannst auch einfach mal den Kext mit RechtsClick Paketinhalt anzeigen öffnen und dann die .plist mit ProperTree bearbeiten z.B.

Die Grafik Anpassungen können so nicht stimmen.

Zusätzlich habe ich mal Boot-args für die UHD 630 eingefügt:

```
igfxagdc=0 igfxfw=2 igfxonln=1 -igfxlspco
```