

iPad Pro 12,9 2021 will nicht über Thunderbolt funktionieren :(

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 21. April 2023, 17:03

Hey liebes Forum,

Ich nutze eine ungeflashte GC Maple Ridge Thunderbolt Karte, das 3m Thunderbolt Kabel von Apple und macOS Ventura 13.3.1.

Mein Presonus Quantum 2626 Thunderbolt Interface wird einwandfrei erkannt und funktioniert super, gleiches gilt für mein Thunderbolt Dock.

Wollte heute mal mein iPad Pro testen über Thunderbolt, da es ja offiziell Thunderbolt supportet-

Schließe ich das iPad Pro im laufenden Betrieb an, erkennt der Hack es nur via USB und nicht via Thunderbolt. Auch wenn ich einen Coldboot durchführe, wird es nur via USB erkannt.

Unter Windows 11 ist das Verhalten auch so...

Weiß jemand woran das liegen könnte?