

Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „JOSH1X“ vom 22. April 2023, 01:07

Also ich habe das EFI probiert und auf meinem Matebook X Pro 2020 mit dem selben cpu bootet es überhaupt nicht.

Eine konstellation konnte ich zum starten bringen das rebootet aber zu zufälligen zeiten