

Hackintosh "crasht" RGB-Lüfter

Beitrag von „ductator“ vom 25. April 2023, 17:43

Das Problem hatte ich auch mal mit einem Asrock Board. Hab das jetzt leider nicht mehr da, aber wenn ich mich richtig erinnere, muss der USB-Anschluss vom RGB-Header in macOS per Map deaktiviert.

Danach sollte die Ansteuerung über Windows wieder klappen.