

## **Kleines Mac Mini Problem ;-)**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 27. April 2023, 00:46**

Was für eine Tastatur hast Du denn an dem real MacMini2012?

Nicht jede Tastatur unterstützt das Apple-Boot-Menü an Deinem realMac, insbesondere Win-Combi's mittels USB-Stick nicht. Besser eine kabelgebundene Tastatur verwenden mit gedrückter Alt-Taste beim Einschalten und selbst da geht nicht jede Tastatur aus dem Win-Bereich.

Apple-Taste und Baugleich kann dies natürlich, das ist hier am Macmini3,1 (2009) bis Macmini (2014) nicht anders.

Für Monterey reicht Release OCLP 0.6.2 noch voll aus. Für Ventura sind die meisten Probleme erst mit 0.6.5 nightly gelöst, auch mit Deiner HD4000, auch wenn dies aktuell noch Beta ist.

Monterey läuft mit Macmini2012 und OCLP aber sehr gut.

Egal ob Du unter Catalina die EFI mittels OCLP auf einen Stick oder interne Platte installiert hast, Du musst mindestens einmal mittels ALT-Taste ins Apple-Bootmenü kommen, um diese OCLP-EFI zu starten, von dort aus geht's dann weiter im OC-Boot-Manager.