

AppleALC Pin Configuration Dell XPS 13 9370 aus codec dump erstellen

Beitrag von „Hecatomb“ vom 4. Mai 2023, 06:33

[MacPeet](#) Moin...ich muss mich die tage nochmal mit dem Dell XPS bezüglich des problem befassen... bekomme es iwie nur in Verbindung mit dem codecommander kext zum laufen. Also den normalen release kext...deiner geht auch ohne codecommander.

Hab in der Zwischenzeit auch noch etwas bezüglich der hohen Auslastung des system befasst, und im netz gegoogelt. es scheint an dem line in zu liegen. Ohne line in scheint das problem nicht mehr zu bestehen

hier gehts zwar um ein anderen dell, aber auch um alc299
<https://github.com/acidanthera/AppleALC/pull/600>

was denkst du darüber? Mal den kext ohne line in vielleicht neu erstellen, und dann testen?

Mit voodooHDA besteht das problem auf jeden fall nicht, und die Temperatur ist da glaub soweit normal !!!