

Intel I219V2 - LAN Leds sind an, aber OS sagt kein Kabel verbunden

Beitrag von „michaelmms“ vom 5. Mai 2023, 16:54

Danke scatman!

Ich habe mal deine Punkte 1-5 umgesetzt.
Macht keinen Unterschied, wie du voraus gesagt hast.

Punkt 6, wenn ich die Settings für Coffe Lake Dortania 1:1 umsetze, bekomme ich einen Kernel Crash. Natürlich weiß ich nicht an welchem Settings es liegt. Es waren über 10 Änderungen...

Der CaseySJ hat gar keinen Effekt leider, habe extra doppelt nochmal alles probiert (von Hand die Werte eingetragen und Copy Past mit Textmate in meine config.plist)

Dann habe ich auf OO 0.9.2 upgedatet mit dem DisableIoMapperMapping aktiv und den manuellen Patch raus. Hat auch keine Effekt.

Frage: Als Mac habe ich iMac 20,1 ja gewählt im Dortania steht 18,3 oder 19,1. Macht das einen Unterschied?

Viele Grüße und schönes Wochenende