

# macOS 13 VENTURA beta


Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. Mai 2023, 09:48



Jetzt sind wir also wieder auf einer Beta-Freien Version macOS Ventura 13.4 (22F62).

Dass die Bluetooth-Verbindungen besser und stabiler wären wie in den Release-Notes beschrieben, kann ich leider nicht bestätigen: sowohl am Z97er als auch am 390er liefen die Pads und Mäuse schon mal stabiler.

file:///Users/.../ku\_temp/Report/Report.html



**HACKINTOSH-FORUM.DE**  
Deine Anlaufstelle für Hackintosh & mehr.

## System Report

### General

Date	Mi 10 Mai 2023 08:47:40 CEST
OS Version	13.4
OS Build	22F62
Model Name	iMac Pro
Model Identifier	iMacPro1,1
Processor	Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz
Total Number of Cores	4
Memory	12 GB
Graphics Card(s)	AMD Radeon Pro WX 7100
Bootloader	OC (0.9.2) 2023-04-26
AppleHDA	is loaded

### Hackintosh Kexts


AppleALC	1.8.2
AtherosE2200Ethernet	2.3.0
Lilu	1.6.5
RadeonSensor	0.3.3
VirtualSMC	1.3.1
WhateverGreen	1.6.4

### System-wide Power Settings


### PCI Devices

Vendor	Device	Sub Ven	Sub Dev	Device Information
8086	0C00	1458	5000	Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller
8086	0C01	0000	0000	Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor PCI Express x16 Controller
8086	0C05	0000	0000	Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor PCI Express x8 Controller
8086	8CB1	0000	0000	Intel Corporation 9 Series Chipset Family USB xHCI Controller

Der Z97er läuft prima als iMacPro, trotz der eigentlich viel zu kleinen CPU. Allerdings hatte er mal wieder Probleme mit dem Intel Power Gadget



wie bei jedem größeren Update, der Name des Rechners war wieder gegen ein einfaches iMacPro getauscht und der Kext-Updater gibt die gleiche Fehlermeldung



wie bei mir nach jedem Ventura-Start. Dass die Apple-iMaus nicht sonderlich stabil läuft hatte ich ja schon..