

Elitebook 840 G5 - Trackpad und Wifi

Beitrag von „PeterListig“ vom 12. Mai 2023, 18:09

Liebes Forum,

ein weiteres Mal muss ich um Hilfe fragen, weil ich auf dem Schlauch stehe.

Ich habe mir neulich einen HP Elitebook 840 G5 mit i5 8350U zugelegt. Die EFI die ich als Ausgangspunkt genommen habe, ist die hier <https://github.com/yusufkncc/HP-EliteBook-840-G5-Hackintosh>

Da mir die USB-Inject All Kext nicht gefallen hat (eleganter ist meines Wissens nach die USB-Ports richtig gemappt zu haben) und Wlan immer noch nicht läuft, habe ich RT-Wlan U Kexts hinzugefügt und das Mapping der USB Ports aus der EFI von Griven ([Hilfe bei HP EliteBook 840 G5](#)).

Nun gibt es (mindestens) die folgenden beiden Probleme:

- 1) Wifi und Bluetooth funktionieren immer noch nicht (Intel Wifi Karte mit macOS Ventura)
- 2) Die Tasten über dem Trackpad funktionieren nicht

Das Paradoxe ist, dass zumindest die Trackpad-Tasten mit der EFI von Griven funktioniert haben. Ich habe auch schon versucht, die Kext-Anordnung entsprechend dieser EFI zu machen, True/False usw. auch, aber immer noch nix. Manchmal weigert sich die EFI sogar gänzlich zu booten (Kext Summary Fehler)

Vielleicht bin ich auch blind oder es hängt an ProperTree, dass irgendetwas von "Double Kext Identifiers" meldet, welche deaktiviert werden. Für Hilfe wäre ich jedenfalls sehr dankbar



Edit: Zumindest Wlan funktioniert jetzt doch, habe irgendeine Funktionstaste gedrückt und siehe da. Bluetooth allerdings immer noch nicht

Da die EFI leider zu groß für das Forum ist, habe ich sie mal hier hochgeladen:

<https://www.file-upload.net/download-15144338/EFIHP.zip.html>