

Komisches Verhalten mit externer Festplatte an 13.3.1(a) Ventura

Beitrag von „apfel-baum“ vom 16. Mai 2023, 15:14

[Maulwurf](#)

selbiges Verhalten kommt auch mit externen Festplatten bei Win-PCs vor, der PC versucht davon zu booten, oder er erkennt das Dateisystem nicht- und bootet-so wie du beschreibst erst gar nicht, bzw. Bootloader -Picker= nix. Das ist also auch kein spezifisches Mac-Problem- Win-Nutzer stehen auch dafür :), hängt u.a. wohl mit den USB-Einstellungen,- und das weiß ich nicht, vielleicht auch mit denen im BIOS verankerten Dateisystemen-Treibern zusammen.

lg 😊

edit-

sprich, wenn der Nuckel, der USB-Stecker der Platte steckt wird sie wie ein USB-Stick erstmal Erkennungsdienstlich erfasst... aber weiter kommt es dann nicht