

Erledigt

Schleifendes Geräusch der Lüfter bei MSI RX 6900 XT // GPU fan mod

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 18. Mai 2023, 23:05

Wichtig ist das es passt und sieht stabil aus. Mit der Karte ist ein knappe Sache aber das ist mir auch schon bei Projekten passiert vergessen was zu messen und es hat im Nachhinein trotzdem gepasst. Eigentlich hast du es ja indirekt gemessen, weil der 92er schließt ja mit der Kante der Karte ab.