

# Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „Hacky\_Mac“ vom 20. Mai 2023, 18:52

Auf jeden Fall wird der Riegel vom Bios korrekt erkannt und ausgewiesen.. Ob er 100% okay ist kann ich natürlich nicht sicher sagen 😄

Hab vorhin mal Slots erfolglos durchprobiert.