

# Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 20. Mai 2023, 21:19

"kann" durchaus defekt sein, oder der passt aufgrund der charge nicht zusammen, auch wenn die timing ähnlich, wenn nicht gar gleich sind...

lg 😊

edit-

wenn rechnung vorhanden, zurückgeben und ggf. 2 16er, oder 2 32er ordern