

Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 21. Mai 2023, 16:38

@Hacky Mac Bild mal hochladen mit Modul P/N vom 32GB RAM und mal auf die BIOS Version F10 updaten.

32GB RAM CORSAIR Module funktionieren auf jeden Fall.

CORSAIR	32GB	32GB	CM32GX4M2D3200C16	28	DDR5	16.05.2023	1.20	x	x	x	F10
CORSAIR	32GB	32GB	CM32GX4M2D3200C16	28	DDR5	16.05.2023	1.20	x	x	x	F10
CORSAIR	32GB	32GB	CM32GX4M2D3200C16	28	DDR5	16.05.2023	1.20	x	x	x	F10