

Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 21. Mai 2023, 17:42

@[Hacky Mac](#) F10 Update 32Gb RAM rein und XMP Profil aktivieren, dann müsste die ganze Kiste auch laufen.

Das 32GB Kit verkaufen und genau denselben 32GB RAM Riegel kaufen, so dass du auch das XMP Profil nutzen kannst.