

Problem mit M.2 NGFF Adapter

Beitrag von „andre1210“ vom 23. Mai 2023, 21:56

Ja, die Kexte und config für die Intel Karte habe ich entfernt. Allerdings kein AirportBrcmFixup eingefügt. Hatte in mehreren Quellen gelesen, dass das bei einer originalen Apple BCM94360CS2 nicht nötig sei.

Aktuell glaube ich aber wirklich ehr an eine schlechte Adapterqualität. Hatte mehrfach den Adapter aus- und wieder eingebaut und jetzt geht es schon einen Tag lang. Einige Reboots, Hibernate- und Sleepphasen und keine Probleme.

Ich hoffe jetzt, dass es so bleibt.