

USB/Audio Device Probleme ab Thunderbolt Dock

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 24. Mai 2023, 18:44

Erstell mal ein Hauptgerät im Audio-Midi Setup, unten links das + Symbol.

Dann einmal alle Audiogeräte anhaken, die du verwendest, eine Audioquelle für Clock wählen, am besten nichts was am dock angeschlossen ist.

Abtastrate 48 Khz oder 44.1 Khz.

Driftkorrektur bei allen Audiogeräten aktivieren, ausser bei der Clockquelle.

Edit:

Wenn ich kratzen oder Audioaussetzer lese, dann fällt mit direkt Sync ein.