

USB/Audio Device Probleme ab Thunderbolt Dock

Beitrag von „Maulwurf“ vom 24. Mai 2023, 21:47

Kann das sein das der Modi Multibeat nicht Thunderbolt fähig ist?

Alles was ich über das Ding lese, ist USB C hier und USB C da.... Aber kein Thunderbolt.

Da das ding kann Höchstwahrscheinlich einfach nicht mit Thunderbolt umgehen.

Bzw. das OWC gibt USB c nicht korrekt raus.