

Erledigt

Bluetooth-Probleme unter Ventura

Beitrag von „KMac“ vom 25. Mai 2023, 09:58

Hi,

falls ihr Probleme unter Ventura mit BT habt - in der Hinsicht, dass die Karte zwar erkannt aber nicht eingebunden wird (sprich Staus = NULL und keine Adresse) könnt ihr folgendes probieren (hat bei mir funktioniert - Intel 7265-Karte im Chuwi)

```
7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82  Dictionary 6 key/value pairs
bluetoothInternalControllerInfo      Data <00000000 00000000 00000000 0000>
```

NVRAM-reset nicht vergessen...

Gruß

KMac