


# Dell Optiplex 5070 - Gui Probleme bei third party apps

Beitrag von „hackmac004“ vom 28. Mai 2023, 12:08

Moin,

es gibt Treiber dafür, aber nativ läuft die nicht. Du muss noch den Framebuffer patchen. Da ist auch schon einer in deiner config enthalten. Wenn du hier mal die # wegnimmst, wird der auch aktiv und vielleicht hast du ja Glück und der passt zufällig.



Setting	Type	Value
Wurzel	Dictionary	1: 5 Schlüssel/Wert-Paare
ACPI	Dictionary	1: 1 Schlüssel/Wert-Paare
Booter	Dictionary	1: 3 Schlüssel/Wert-Paare
DeviceProperties	Dictionary	1: 2 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	1: 7 Schlüssel/Wert-Paare
#PciRoot(2x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	1: 21 Schlüssel/Wert-Paare
AAPLig-platform-id	Daten	4 Bytes: 0700903E
device-id	Daten	4 Bytes: 903E0000
device_type	String	VGA compatible controller
enable-hdmi20	Daten	4 Bytes: 01000000
enable-metal	Daten	4 Bytes: 01000000
force-online	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-con0-busid	Daten	4 Bytes: 00000000
framebuffer-con0-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-con0-pipe	Daten	4 Bytes: 12000000
framebuffer-con1-busid	Daten	4 Bytes: 00000000
framebuffer-con1-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-con1-pipe	Daten	4 Bytes: 12000000
framebuffer-con2-busid	Daten	4 Bytes: 04000000
framebuffer-con2-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-con2-pipe	Daten	4 Bytes: 12000000
framebuffer-con2-type	Daten	4 Bytes: 00080000
framebuffer-firmware	Daten	4 Bytes: 00000000
framebuffer-patch-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-stolenmem	Daten	4 Bytes: 00003001
hda-gfx	String	onboard-1
rps-control	Daten	4 Bytes: 01000000
PciRoot(2x0)/Pci(0x1b,0x0)	Dictionary	1: 0 Schlüssel/Wert-Paare
Delete	Dictionary	1: 0 Schlüssel/Wert-Paare
Kernel	Dictionary	1: 7 Schlüssel/Wert-Paare