

Ventura Plötzlich kein BT mehr

Beitrag von „Funnyland“ vom 28. Mai 2023, 17:09

Hallo ich habe Ventura sehr gut am laufen gehabt, nichts wurde installiert oder Deinstalliert PC vor 2 Tagen aus und Heute an. BT lässt sich nach Neustart zwar einschalten aber suht keine BT Geräte.

Nach einem Neustart steht BT auf aus und lässt sich auch nicht einschalten - erst nach einem Neustart geht es wieder einzuschalten aber keine Funktion.

Habe schon die Efi neu eingespielt - Portmapping 2 mal neu gemacht.

Anderer Steckplatz im Rechner bringt auch nichts

Starte ich Windows auf dem Rechner geht Wlan und BT sofort wieder über die DW1550

Bräuchte da echt mal Hilfe