


Ventura Plötzlich kein BT mehr

Beitrag von „byebye123“ vom 29. Mai 2023, 15:03

Funktioniert nicht immer, aber ist im Augenblick der einzige fix der manchmal funktioniert:



```
NVRAM>7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
```

```
config.plist
```

```
2 child items:
```

Key Type Value

```
bluetoothInternalControllerInfo Data 00000000 00000000 00000000 0000
```

```
bluetoothExternalDongleFailed Data 00
```

Mein USB BT Stick funktioniert wie immer einwandfrei btw.:

Bluetooth-Controller:

Adresse:

Status: Ein

Chipsatz: THIRD_PARTY_DONGLE

Sichtbar: Aus

Firmwareversion: v8718 c4096

Unterstützte Dienste: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT SerialPort >

Transport: USB

Hersteller-ID: 0x004C (Apple)

Ist der:

IOGEAR Gbu521 W6 Bluetooth 4.0