

# Ich kriege die Intel Intel WiFi AC8265 nur WIFI aber kein Bluetooth zum laufen.

Beitrag von „Nixgehtmehr“ vom 31. Mai 2023, 16:38

---

MacBook Pro

```
Bluetooth-Controller:
Adresse:             NULL
Status:              Aus
Chipsatz:            BCM_4360C2
Sichtbar:            Aus
Firmwareversion:    v0 c0
Produkt-ID:          0x0001
Unterstützte Dienste: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >
Transport:           USB
Hersteller-ID:       0x004C (Apple)
```

Danke für die Hilfe. Ich habe alles probiert, die

next, die NVRAM Settings - kein Erfolg.

Efi grundauf neu gemacht usw.

Das blöde Bluetooth weigert sich hartnäckig

Überlege schon wieder Windows aufzuspielen.

Sehr viele Probleme mit dem Laptop

Bluetooth läuft nicht

Wifi hat teilweise aussetzer

Deckel zu = schlafen geht nicht

Funktionstasten gehen nicht

Energieverbrauch hoch Akku schnell leer

Bin etwas frustriert weil ich jetzt schon einen ganzen Tag nur mit probieren verbracht habe und keinerlei Fortschritt

Controller sehe ich aber in den Systembericht, merkwürdig