

Ventura Plötzlich kein BT mehr

Beitrag von „byebye123“ vom 1. Juni 2023, 09:41

[huancarlos](#)

sieht alles richtig aus, kann natürlich sein das deine Intel zu jenen Modellen gehört bei denen der fix nicht funktioniert und du auf aktuellere kexte warten musst.

Das Problem kam halt mit 13.4.

P.S.: Ohne die komplette EFI kann ich leider nicht OpenCore etc. Prüfen.....