

Thunderbolt Hotplug funktioniert einmal und dann nicht mehr :-)

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 2. Juni 2023, 11:44

Hey liebes Forum,

Ich habe gestern festgestellt, dass bei mir Thunderbolt Hot Plug nicht mehr funktioniert.

Es lief eigentlich und nun nicht mehr...

Habe natürlich Fehlersuche betrieben und folgendes festgestellt:

Wenn ich die SSDT **MapleRidge_OHNE_HRUS** in die EFI einbinden, den Hack herunterfahre und wieder starte, dann wird Thunderbolt im Coldboot erkannt und mein Dock auch.

Entferne ich das Dock und will es wieder anstecken, dann wird es nicht mehr erkannt!

Dann binde ich die SSDT **MapleRidge_MIT_HRUS** ein und entferne die SSDT **MapleRidge_OHNE_HRUS**. Ich fahre den PC herunter und starte diesen wieder. Thunderbolt wird erkannt und sogar Hotplug funktioniert!

Starte ich den Hack wieder neu oder fahre ihn runter und starte den Hack wieder, dann wird Thunderbolt zwar erkannt, aber es geht kein Hotplug mehr!

Um Hotplug dann wieder einmal zum laufen zu bringen, muss ich dann wieder:

1. SSDT MapleRidge_OHNE_HRUS in die EFI einbinden, den Hack herunterfahre und wieder starten. --> **Thunderbolt geht, Hotplug nicht.**
2. SSDT MapleRidge_MIT_HRUS einbinden und SSDT MapleRidge_OHNE_HRUS entfernen. Ich fahre den PC dann herunter und starte diesen wieder. --> **Thunderbolt wird erkannt, Hotplug funktioniert.**

Wird der PC heruntergefahren oder neugestartet, dann funktioniert Hotplug nicht mehr!

Wenn ich Hotplug wieder aktivieren möchte, muss ich die Schritte 1+2 wiederholen. Ich muss es genau so machen, wie beschrieben...

Anbei die beiden SSDTs.

Woran kann das liegen?

Grüße