

Ich kriege die Intel Intel WiFi AC8265 nur WIFI aber kein Bluetooth zum laufen.

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 4. Juni 2023, 21:20

[Zitat von Nixgehtmehr](#)

usbinjectall.kext hat er noch gebraucht.

Hmm, das zeigt jetzt zunächst eindeutig, daß es an den USB-Ports liegt.

usbinjectall.kext auf Dauer zu verwenden ist allerdings eine denkbar schlechte Option.

Wenn Du die neueren macOS-Versionen installieren willst, wirst Du um das USB-Mapping nicht herumkommen.

Lies Dich mal in das Thema ein.