

Wlan kann nicht aktiviert werden mit MQUPIN Fenvi T919 BCM94360CD

Beitrag von „aschar“ vom 6. Juni 2023, 10:26

1. checken ob Du irgendeinen Kext in opencore config.plist für Wifi geladen hast. zb AirportBrcmFixup, Wenn ja deaktivieren
2. nvram reset mit opencore
3. Rechner am Netzteil ausschalten und mindestens 10 Minuten warten. Dann sollte es klappen mit Wifi