

# MACOS 14 SONOMA BETA

Beitrag von „byebye123“ vom 6. Juni 2023, 13:17

[Zitat von a1k0n](#)

Das injecten von IO80211FamilyLegacy.Kext funktioniert leider nicht. Auch das injecten von den Treibern direkt (Catalina Version) funktioniert nicht. Also wie schon erwähnt leider Wunschdenken 😊

Stimmt.....( Ventura Version IO80211FamilyLegacy.Kext - BCRM 4360 )

Leider finde ich auch Presenter Overlay nicht das hätte mich mal interessiert und:

Ändern der Netzwerkkennung nach Import mit MA funktioniert nicht, bzw. danach kein zugriff und auch keine Anzeige des neuen Namen im Netz.

Audio Geräte vom MoBo und HDMI / DP sind alle nicht mehr verfügbar ausser USB z.B.

Bei mir auch BT ohne Funktion.