

GTX 980 Ti CSM Aktive bootet normal, aber mitangesteckten HDMI Freez

Beitrag von „sido190“ vom 9. Juni 2023, 01:04

So wie im Titel schon steht will einfach meine 980 Ti nicht mit Nvidia Web Treibern laufen. Wenn ich versuche mit mit denn Web Treibern das System zu starten, geht mein Hauptbildschirm aus und mein Zweit Bildschirm der an DVI angeschlossen ist geht an und bleibt Schwarz.

in der config.plist ist auch nvda_drv=1 drin und es ist ein macPro5,1 ausgewählt.

Bootloader ist Clover, weil ich hatte einfach die schxxx voll, von OC.

EFI ist im Anhang.

Die XXXXXXXX sind gewollt in der config, muss ja nicht jeder wissen 😊 .

Und ja die Version ist nicht aktuellste aber sie geht bei mir, wie heißt es so schön, Dont touch a running System.