

Gigabyte Z390 I Aorus Wifi Pro i5 8500k Ventura install opencore-bluetooth problem

Beitrag von „apfel-baum“ vom 12. Juni 2023, 14:09

beides gut 😊 passt.

ok wifi/bt, das sind jetzt die feinheiten, nachtuning 😊 . das wifi soweit läuft ist schonmal gut.

wie ich deiner config.plist entnehme hast du 3 bt kexte, ob es auch derer 3 bedarf weiß ich nicht- evtl. reicht auch weniger, 1-2 kexte, die müssen dann auch aktiviert werden. also nochmal nachgucken, ob der haken gesetzt ist 😊

lg 😊

edit-

ich habe mir mal eine "referenz-efi", die zur inspiration angeguckt, ->
<https://github.com/jake99x3/Gi...-Pro-WIFI-Hackintosh-EFIs>

darin ist die reihenfolge der bt-kexte anders gestaltet- die sieht auch etwas "wild" aus, aber vielleicht steckt es in dem detail-der reihenfolge der bt-kexte (es sind auch die 3) wichtig ist auch das usb-mapping aber den kext hast du ja auch schon drin.

die reihenfolge wäre

- 1.IntelBluetoothFirmware.kext
2. BlueToolFixup.kext
3. IntelBTPatcher.kext

vielleicht läuft das so 😊 , bevor es dazu kommt sollte der usb-port kext vor denen stehen, also quasi auf

0.USBMap.kext

wenn ich das richtig interpretiere, werden beim os, pc-start- die einträge der config.plist in opencore von oben nach unten abgearbeitet und sind teilweise auch voneinander abhängig(bauen aufeinander auf) = der usbportkext sollte vor dem bt stehen, da der bt-kram

auf den usb-port "zugreift" 😊

sonst ist die tür noch garnicht auf, bzw. der usb port "aktiv"

- der hat die efi z.b. so gestaltet-wie gesagt etwas "rübig"

OpenCore 0.9.2

ACPI Add Block Force Patch Emulate Quirks Scheme

	BundlePath	Comment	Enabled	ExecutablePath
1	IntelBluetoothFirmware.kext	V2.3.0 IntelBluetoothFirmware.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IntelBluetoothFirmware.kext
2	IntelMaus.kext	V1.0.0 IntelMaus.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IntelMaus.kext
3	Libx.kext	V1.6.6 Libx.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/Libx.kext
4	NVMeFix.kext	V1.1.1 NVMeFix.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/NVMeFix.kext
5	USBInjectAll.kext	V0.7.7 USBInjectAll.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/USBInjectAll.kext
6	USBToolbox.kext	V1.1.1 USBToolbox.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/USBToolbox.kext
7	UTBMap.kext	V1.1 UTBMap.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/UTBMap.kext
8	VirtualSMC.kext	V1.1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/VirtualSMC.kext
9	WhateverGreen.kext	V1.6.5 WhateverGreen.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/WhateverGreen.kext
10	XHCIUnsupported.kext	V0.9.2 XHCIUnsupported.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/XHCIUnsupported.kext
11	AppleALC.kext	V1.8.3 AppleALC.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/AppleALC.kext
12	BlueToolFixup.kext	V2.6.6 BlueToolFixup.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/BlueToolFixup.kext
13	IntelITPatcher.kext	V2.1.0 IntelITPatcher.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/IntelITPatcher.kext
14	SMCProcessor.kext	V1.3.2 SMCProcessor.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/SMCProcessor.kext
15	SMCSuperIO.kext	V1.3.2 SMC SuperIO.kext	<input checked="" type="checkbox"/>	Contents/MacOS/SMCSuperIO.kext