

Gigabyte Z390 I Aorus Wifi Pro i5 8500k Ventura install opencore-bluetooth problem

Beitrag von „apfel-baum“ vom 13. Juni 2023, 17:01

hm, ich habe das entweder auf default oder disabled, ist immer etwas doof wenn man nicht direkt davor sitzt 😊 , so kann man nur ferndiagnosen machen. hast du deine usbports selbst gemappt oder hast du die/den kext übernommen ? , abundan variiert die datei z.b. wenn man ein anderes bios als der ersteller hat.

Ig 😊

edit-

im hinterkopf behalten, die version "f8" ist die never turn back version mit der neu eingeführten capsule, sprich da kann man unter normalen umständen nicht wieder zu einer biosversion davor zurück. - siehe - <https://www.gigabyte.com/de/Mo...0/support#support-dl-bios>

mit der version "f8i" , ist das noch möglich

edit2-

<https://openintelwireless.github.io/IntelBluetoothFirmware/>

da steht quasi etwas von usb, oder sind die zielgeräte bt4?, dann funktioniert der btpatch noch nicht richtig. laut info ist auf dem board ja bt 5 verbaut

edit 3-

ich habe den threadditel mal ergänzt 😊