

Alienware-x14 I7 4700MQ Sound Probleme /WiFi Bluetooth Fix

Beitrag von „Capos81“ vom 14. Juni 2023, 16:35

Alienware x14 macOS Monterey 12.6.5

ALC668 Sound: Funktioniert nur über HDMI Ausgang und über Kopfhörer Ausgang

meine Setting ist PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)

layout-id 07000000 Data vorgesehen

Layout-IDs

0x100003, layout 3, 20, 27, 28, 29

layout-id Data <07 00 00 00>

alc-layout-id Data <03 00 00 00>

Device-id Data <20 8c 00 00>

AR9462 WIFI: Keine Funktion

AR3012 Bluetooth: Keine Funktion

Kann mir einer mal kurz helfen Bitte das Problem ist meine interne Sound funktioniert nicht richtig also es geht nur über HDMI und Kopfhörer Ausgang habe ALC668 und habe es mit voodooHdaOC Bearbeiten habe alle Layout-IDs probiert keine Hilfe einmal ging es aber nach einer Neustart ging es sofort wieder weg interne Sound was aber ging HDMI Ausgang und Kopfhörer Ausgang mein Problem ist wie kann ich das beseitigen damit ich wieder über interne Sound verfüge Bitte

danke für jeden Hilfe hier im Forum Mit freundlichen Grüßen an die Community

Auf der anderen Festplatte ist MacOS Mojave 10.14.6 drauf über Clover installiert und geht bis alles richtig nur die AirDrop und handoff nicht sonst alles perfekt