

Razer Blade 15 2019 Base - Sofort Kernel Panic

Beitrag von „prayhe“ vom 18. Juni 2023, 20:55

Hallo Zusammen,

das Zielobjekt ist dieses mal ein Blade 15 2019 Base (RZ09-03009).

Bios habe ich soweit "gemoddet" um an Einstellungen wie CFG-Lock etc. ranzukommen, soweit alles in Ordnung.

Leider komme ich nicht wirklich weit, da er nach 1-2 Sekunden direkt kernel panict.

Habe mich wie immer am Dortania Guide entlang gehandelt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo hier das Problem liegt.

Vielen Dank!

A screenshot of a terminal window displaying kernel panic logs. The text is white on a black background and includes various system boot messages, hardware information, and error messages. Key phrases include "Kernel Panic (kernel dump in RAM)", "panic(cpu, 0)", and "panic(cpu, 0) at 0x00000000: illegal instruction". The logs also show the system's attempt to boot into Ventura and the resulting panic.

Edit: Ganz vergessen, versuche das neuste Ventura zu installieren 😊