

Alienware-x14 I7 4700MQ Sound Probleme /WiFi Bluetooth Fix

Beitrag von „Capos81“ vom 21. Juni 2023, 22:06

Hat sich erledigt

Deaktivieren Sie den CSR-Boot zur Wiederherstellung im Terminal.

```
% csrutil disable
```

```
% csrutil authenticated-root disable
```

Setzen Sie csr-active-config in config.plist auf 0x0285 String

Setzen Sie csr-active-config in config.plist auf EF0F0000 DATA String

Hatte das hier nicht richtig gemacht jetzt geht es wieder