## Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von "lev92" vom 25. Juni 2023, 12:31

Zitat von maschinenwart

Hallo,

ich hatte das bei meinem Board mit einer SSDT gelöst. Dadurch war ich komplett unabhängig von irgendwelchen "USB.kext-Dateien". Du brauchst nur die originale "SSDT-6-A M I" deaktivieren und eine modifizierte SSDT hinzufügen.

Danke für Deine Mühe.

Denkst Du dadurch verschwindet das Problem?

Mein Problem ist, dass meine Magic Mouse 2 bei der Nutzung mit dem Hackintosh oft die Verbindung verliert oder auch die Möglichkeit zu scrollen. Das passiert beim Dual Boot mit Win nicht.

Mir wurde erklärt, dass das Problem darin liegt, dass die Fenvi irgendwie auch als USB gemapped wird - oder so ähnlich - und die Verbindung dahingehend verloren geht. Warum und weshalb, kann ich nicht sagen.