

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „a1k0n“ vom 25. Juni 2023, 21:57

Eher andersrum. Wenn der Bluetoothteil der Fenvi nicht richtig als Internal gemappt wird kann es Probleme geben. Auf dem Z390 solltest du nur 2 Möglichkeiten haben. USB 1 oder USB 2 auf dem Mainboard. Lässt sich aber ganz schnell mit USBToolbox und Windows beheben. Port einfach auf 255 setzen.