

AirDrop funktioniert nur mehr in eine Richtung

Beitrag von „hObelware“ vom 30. Juni 2023, 08:34

bevor wir hier mit umschlagenden Veränderungen anfangen .. laut dem Screenshot ist BT aber nicht von einer Fenvi T919 .. hast Du zwei Karten da drin?


da steht klar intel Jefferson Peak, bei PCI auch als en2 (intel Canon Lake PCH CNVi) .. schmeiß die mal raus, oder disable die via BIOS, dann sehen wir weiter ..

bei den USB Port muss auch aufgeräumt werden, aber das hatte [KungfuMarek](#) ja schon gesagt.

[Zitat von lukthemajor](#)

Hab dir hier mal die EFI hochgeladen

Hab übrigens diesen Guide verw
<https://github.com/seven-of-el..>



<https://we.tl/t-3aqUW9fsLE> (EFI)