

CPU läuft seit Update auf Ventura heiß

Beitrag von „So_ein_HackMac“ vom 2. Juli 2023, 16:42

Nachdem vor einigen Wochen das Problem wiederholt auftrat, habe ich das Board getauscht und siehe da: der Fehler ist immer noch da!

Dann war klar: Das ist kein Anzeigefehler auf dem Board sondern ein tatsächliches Temperaturproblem. Da wegen des neuen Boards das größere Gehäuse zum Einsatz kam, habe ich den Luftkühler draufgemacht und siehe da: FUNZT!

Da die AIO-WaKü ohnehin als defekt anzusehen war, habe ich die Anschlüsse abgemacht und mal machen sollen, was da rauskam, aber naja. Ich a:



Eine "Schlammmasse" genau in dem Bereich, in dem das gekühlte Wasser durch die Lamellen gedrückt werden sollte, um für die benötigte Wärmeabfuhr zu sorgen.

Und das nach genau der Garantie! Unverschämt! Da sollen die doch wenigstens eine Ablass- & Befüllungsmöglichkeit ranmachen, damit das kein solches Gefummel ist.

Jetzt ist das System gereinigt und neu befüllt und ein Test hat gezeigt: funktioniert wieder wie am ersten Tag. Somit ist eine AIO-Lösung für mich künftig raus.

Da muss was ran, was jederzeit leicht gereinigt werden kann bzw. anständige Filter davor sitzen, welche man reinigen kann.

Aber für den Moment werde ich bei der Luftkühlung bleiben, die 2-4° mehr sind jetzt auch nicht schlimm.