

CPU läuft seit Update auf Ventura heiß

Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. Juli 2023, 17:15

[So ein HackMac](#)

da kann ich mich [al6042](#) nur anschließen, schon krass soetwas,

glückwunsch, das du den "fehler", schlamm Massen an wichtigen Stellen, gefunden hast. das soetwas bei einer aio kühlung passiert, die das nehme ich an- "eigentlich" ein geschlossener kreislauf (einmal vom hersteller "fachmännisch" zusammengefügt) sein soll und läuft, und dann dennoch schlamm Massen anfallen, mag mitunter daran liegen das dort komponenten miteinander reagiert haben die nicht miteinander reagieren sollten. hm, konstruktionsfehler seitens der materialien oder nur schlampig und mit den falschen komponenten sowohl flüssiger, als auch fester natur zusammengebaut?

gut das du den fehler "grade noch rechtzeitig" gefunden hast,

so können andere ggf. abschätzen wenn bei denen ein solcher "fehler" auftritt

lg 😊