

HP Elitebook 840 G6 - Interne Cam und Internes Mikro

Beitrag von „wozifreak“ vom 8. Juli 2023, 15:42

Ich hänge mich auch noch mit dran,
habe auch den 840-G6, Corei-5 vPro 8 Generation (i5-8365U) und eine AX200 als vPro -Version (Teilenummer L35284-002) steckt drin.

Bedeutet dies, das ich mir den Umbau mit der BCM-Austauschkarte dann generell sparen kann, aufgrund der CNVI-Einsparungen die HP dann vermutlich an dem Slot gemacht hat wenn sie vPro verbaut haben?

Nach der Quelle ist eine AX200 aber eine normale Karte:

"Likewise, the Wi-Fi 6E AX2xx family of cards, supporting the [Wi-Fi 6](#) at 6 GHz, is proposed in CNVio2 or M.2 form factor: a 0 at the end of the name designates a PCI-E NGFF card (AX200,[\[4\]](#) AX210 [\[5\]](#)) whereas a 1 designates a CNVio2 card (AX201,[\[6\]](#) AX211,[\[7\]](#) AX411)." (<https://en.wikipedia.org/wiki/CNVi>)

@[crouso](#): Welche Board-ID/Teilenummer hast du, bei mir 8549 / PHWGH00WBCVSEX
Danke