

# **Nach Update auf 12.6.1 USB plötzlich sehr langsam**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 12. Juli 2023, 03:24**

Das Problem mit dem Thunderbolt kenn ich: ab und zu braucht das Board mal echte Tiefenentspannung. Etwas blöd für eine echte Workstation, aber so ist das eben: BIOS zurück setzen (natürlich vorher die Konfiguration abspeichern!!!), Strom aus, warten, neu starten, Bios wieder mit der gespeicherten Konfiguration einstellen, läuft..

Unterscheiden sich die Rechner denn in irgendetwas außer der RAID- und Speicher-Größe? Sonst pack die BIOS-Einstellungen des laufenden doch mal auf einen USB-Stick und lade sie auf den anderen..