

Nach Update auf 12.6.1 USB plötzlich sehr langsam

Beitrag von „chrisnative“ vom 12. Juli 2023, 15:44

Also es ist verflixt. Hab jetzt auch noch das BIOS auf den neuesten Stand gebracht.

Dann brav alles an USB rausgeschmissen was ich nicht brauche.

Kext reingehauen, in der Config entsprechend unter Kernel angelegt..und alles was

USB heisst, schlummert auf 30mb/s rum wenn ich ne Platte anschließe.

EFI noch mal angehängt.

Übersehe ich etwas?